







*Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.*

505101-85 PL - (08/05)

**KG725
KG900
KG915**





Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Szliferka kątowa firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięcia oraz szlifowania metali i muru przy użyciu odpowiedniej tarczy tnącej bądź szlifierskiej. Szliferka ta nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie!** Przy korzystaniu z elektronarzędzi dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru, doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
- Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Przechowuj instrukcję na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna.
- Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych i konserwacyjnych zawsze wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.

Utrzymuj porządek w miejscu pracy!

Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.

Uwzględniaj wpływy otoczenia!

Nie wystawiaj szliferki na działanie deszczu. Nie używaj jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie załączaj narzędzia w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy lub gazów.

Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!

Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały szliferki.

Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!

Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać pochwycone przez ruchome części szliferki. Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.

Ochrona osobista!

Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w powietrzu jest wzbijany pył lub drobiny obrabianego materiału. Zakładaj specjalne słuchawki ochronne.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:

Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).

Zachowuj stabilną podstawę!

Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.

Zawsze zachowuj uwagę!

Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj szliferki, gdy jesteś zmęczony.

Zabezpiecz obrabiany przedmiot!

Używaj przyrządów mocujących lub imadła do przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać narzędzie obiema rękami.

Używaj urządzeń do odsysania pyłu!

Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.

Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania narzędzi roboczych!

Przed założeniem szliferki sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.

Przedłużacz

Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go w razie wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Przedłużacz Black & Decker długości do 30 m nie powoduje zauważalnego spadku mocy.

Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!

W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie szliferki zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj szliferki. Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych, niż przewidziane przez producenta, np. ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni drzew i gałęzi.

Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić do wypadku.

Kontroluj szliferkę pod względem uszkodzeń!

Przed użyciem sprawdź szliferkę i kabel, czy są całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną pracę narzędzia, wszystkie części muszą być właściwie zamontowane. Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów serwisowych. Nie używaj szliferki, gdy jakaś jej część jest niesprawna. Nie próbuj samemu jej naprawiać.

Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego!

W razie nieużywania szliferki, przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy wymianie narzędzia roboczego lub jakiegos innego elementu, zawsze wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.

Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia! Nie przenoś szliferki z palcem opartym na wyłączniku. Przy przyłączaniu elektronarzędzia do sieci najpierw sprawdź, czy jest ono wyłączone.

Ostrożnie obchodź się z kablem!

Nie przenoś szliferki za kabel ani nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.

Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!

Nieużywane elektronarzędzia powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Starannie konserwuj swoje narzędzia!

Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.

Naprawy:

Szlifierka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne konsekwencje.

Bezpieczeństwo elektryczne



Szlifierka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy szlifierek kątowych



Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.



Przy korzystaniu ze szlifierek zakładaj okulary ochronne!



Przy korzystaniu ze szlifierek zakładaj słuchawki ochronne!

- Przy korzystaniu ze szlifierek zawsze zakładaj okulary ochronne i słuchawki ochronne.
- Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne, jak: maska przeciwpyłowa, rękawice, kask i fartuch.
- Nie przecinaj ani nie szlifuj metali lekkich zawierających ponad 80% magnezu, gdyż są one palne.
- Używaj wyłącznie tarcz tnących bądź szlifierek i innych akcesoriów zalecanych w tej instrukcji obsługi.
- Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy szlifierskiej bądź tnącej musi być większa od wartości prędkości obrotowej biegu jałowego szlifierek.
- Nie używaj tarcz szlifierek ani tnących o wymiarach innych niż określone w specyfikacji. Nie zakładaj żadnych tulei ani adapterów redukcyjnych i nie dokonuj żadnych niedozwolonych przeróbek, by dostosować elektronarzędzie do tarcz szlifierek o większej średnicy otworu.
- Nie przecinaj przedmiotów obrabianych grubości większej niż maksymalna głębokość cięcia tarczy tnącej.
- Nie używaj tarcz tnących do bocznego szlifowania.
- Przed każdym użyciem sprawdź tarczę szlifierską lub tnącą. Nie używaj tarcz szlifierek, które są odłupane, pęknięte lub uszkodzone w inny sposób.
- Przed użyciem szlifierek sprawdź, czy tarcza szlifierska jest prawidłowo zamocowana i dokręcona. Następnie uruchom ją na 30 sekund bez obciążenia w bezpiecznej pozycji. W razie stwierdzenia silnych wibracji lub innych uszkodzeń natychmiast wyłącz szlifierkę. Znajdź przyczynę takiego stanu rzeczy.

- Jeżeli używasz tarczy z otworem gwintowanym, sprawdź czy długość gwintu odpowiada długości wrzeciona.
- Nigdy nie używaj szlifierek bez osłony kapturowej tarczy.
- Upewnij się, czy przedmiot obrabiany jest dobrze zamocowany lub podparty.
- Nie wywieraj bocznego nacisku na tarczę szlifierską ani tnącą.
- Upewnij się, czy iskry wydostające się w czasie szlifowania nie stanowią dla nikogo zagrożenia, to znaczy czy nie padają na osoby lub palne substancje.
- Pamiętaj, że po wyłączeniu szlifierek tarcza jeszcze przez krótki czas się obraca.
- Zwracaj uwagę na stan szczelin wentylacyjnych, zwłaszcza w zapylnym otoczeniu. W razie konieczności usunięcia pyłu najpierw odłącz szlifierkę od sieci. Uważaj, by nie uszkodzić żadnych wewnętrznych elementów. Do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty, a nigdy metalowych przedmiotów.
- Z tarczami szlifierskimi obchodź się pieczołowicie i przechowuj je zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsce składowania tarcz szlifierek i tnących zawsze musi być suche.

Opis szlifierek

Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionej niżej części:

1. Wyłącznik
2. Rękojeść boczna
3. Blokada wrzeciona
4. Osłona kapturowa tarczy

Montaż

Uwaga! Przed wykonaniem następujących operacji sprawdź, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.

Zdejmowanie i zakładanie osłony kapturowej tarczy (rys. rys. A i B)

Zakładanie

- Obróć szlifierkę wrzecionem (5) do góry i w takiej pozycji utóż ją na stole.
- Sprężynę krążkową falistą (6) załóż poprzez wrzeciono na odsadzenie (7).
- Zgodnie z rysunkiem przyłóż osłonę tarczy (4) do szlifierek.
- Pierścień kołnierzowy (8) z występami zwróconymi w stronę osłony załóż na wrzeciono. Tak obróć pierścień, by wykonane w nim otwory znalazły się dokładnie nad otworami gwintowanymi w obudowie szlifierek.
- Zamocuj pierścień dostarczonymi wkrętami (9). Mocno dokręć wkręty i sprawdź, czy osłona kapturowa tarczy daje się obracać.

Zdejmowanie

- Za pomocą wkrętaka wykręć wkręty (9).

- Zdejmij pierścieni kołnierzowy (8), osłonę kapturową tarczy (4) i sprężynę krążkową falistą (7). Starannie przechowuj te elementy.

Uwaga! Nigdy nie używaj szlifierki bez założonej osłony kapturowej tarczy.

Mocowanie rękojeści dodatkowej

- Wkręć rękojeść dodatkową (2) w jeden z przewidzianych do tego celu bocznych otworów w szlifierce.

Uwaga! Zawsze korzystaj z rękojeści dodatkowej.

Zakładanie i zdejmowanie tarcz szlifierskich bądź tnących (rys. rys. C – E)

Zawsze używaj tarczy odpowiedniej do danego rodzaju zastosowania. Musi ona mieć właściwą średnicę i stosowny otwór centrujący (patrz: Dane techniczne).

Zakładanie

- Gdy osłona kapturowa tarczy została zdjęta, załóż ją zgodnie z powyższym opisem.
- Tak jak pokazano na rysunku, załóż kołnierż wewnętrzny (10) na wrzeciono (5) (rys. C).

Sprawdź, czy kołnierż dobrze przylega do spłaszczonych boków wrzeciona.

- Zgodnie z rysunkiem załóż tarczę (11) na wrzeciono (5) (rys. C). Gdy tarcza zawiera środkowe odsadzenie (12), musi ono być zwrócone do wewnątrz.
- Sprawdź, czy tarcza dobrze przylega do kołnierza wewnętrznego.
- Załóż kołnierż zewnętrzny (13) na wrzeciono. Jeżeli została założona tarcza szlifierska, środkowe odsadzenie kołnierza zewnętrznego musi być zwrócone w stronę tarczy (A na rys. D). Jeżeli została założona tarcza tnąca, środkowe odsadzenie na kołnierzu zewnętrznym musi być zwrócone na zewnątrz (B na rysunku D).
- Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i w tym czasie kluczem widelkowym (14) dokręć kołnierż zewnętrzny (rys. E).

Zdejmowanie

- Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i w tym czasie kluczem widelkowym (14) poluzuj kołnierż zewnętrzny (13) (rys. E).
- Zdejmij kołnierż zewnętrzny (13) i tarczę (11).

Zakładanie i zdejmowanie krążków papieru ściernego (rys. rys. E i F)

Do szlifowania krążkami papieru ściernego jest konieczny talerz szlifierski. Można go nabyć jako wyposażenie dodatkowe u dilerów firmy Black & Decker.

Zakładanie

- Załóż kołnierż wewnętrzny (10) na wrzeciono (5) tak, jak to pokazano na rysunku F.
- Sprawdź, czy kołnierż dobrze przylega do spłaszczonych boków wrzeciona.
- Załóż talerz szlifierski (15) na wrzeciono.
- Załóż krążek papieru ściernego (16) na talerz szlifierski.

- Załóż na wrzeciono kołnierż zewnętrzny (13) tak, by jego środkowe odsadzenie było zwrócone na zewnątrz.
- Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i w tym czasie kluczem widelkowym (14) dokręć kołnierż zewnętrzny (rys. E). Sprawdź, czy kołnierż zewnętrzny jest prawidłowo założony, a krążek dobrze zamocowany.

Zdejmowanie

- Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i w tym czasie kluczem widelkowym (14) poluzuj kołnierż zewnętrzny (13) (rys. E).
- Zdejmij kołnierż zewnętrzny (13), krążek papieru ściernego (16) i talerz szlifierski (15).

Zastosowanie

Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.

- Ostrożnie prowadź kabel, by go omyłkowo nie przeciąć.
- Bądź przygotowany na iskrzenie, gdy tylko tarcza szlifierska bądź tnąca dotknie przedmiotu obrabianego.
- Szlifierkę utrzymuj zawsze w takim położeniu, by osłona kapturowa zapewniała optymalną ochronę przed tarczą szlifierską bądź tnącą.

Załączanie i wyłączanie

- By załączyć szlifierkę, przesun wyłącznik (1) do przodu. Zwraca się uwagę, że po zwolnieniu wyłącznika szlifierka pozostaje załączona.
- By wyłączyć szlifierkę, naciśnij tylną część wyłącznika.

Uwaga! Nie wyłączaj szlifierki pod obciążeniem.

Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy

- Pewnie utrzymuj szlifierkę, jedną ręką chwytając rękojeść dodatkową, a drugą – rękojeść główną.
- Przy szlifowaniu zawsze utrzymuj kąt około 150 między tarczą a powierzchnią przedmiotu obrabianego.

Konserwacja

Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.

Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz szlifierkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.

- Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmatki regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w szlifierce.
- Wilgotną szmatką regularnie czyść obudowę silnika. Nie używaj do tego celu żadnych środków ściernych ani czyszczących na bazie rozpuszczalników.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.

Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Dane techniczne

	KG725	KG900	KG915
Napięcie	V 230	230	230
Pobór mocy	W 701	900	900
Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min	10000	10000	10000
Średnica tarczy	mm 125	100	115
Średnica otworu	ø		
centrującego tarczy mm	22	16	22
Maksymalna grubość tarczy szlifierskiej	mm 6	6	6
tnącej	mm 3,5	3,5	3,5
Wymiar wrzeciona	M14	M10	M14
Masa	kg 2,1	2,1	2,1

CE Deklaracja zgodności z normami UE

Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że szlifierki kątowe KG725/KG900/KG915 została wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, EN 50144, EN 55014, EN 61000

Poziom ciśnienia akustycznego 88,4 dB(A)
Moc akustyczna 101,4 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń na rękojeści < 2,5 m/s²

Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technicznych
Black&Decker

Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.04.2005r.

Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe wyroby i oferty specjalne.

Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod adresem: www.blackanddecker.pl

Uwaga!

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

- Jeśli to narzędzie będzie stosowane do metalu, należy się upewnić, że zostało włączone urządzenie do prądu szczytkowego, aby uniknąć ryzyka wywołanego pyłem metalowym.
- Jeśli urządzenie do prądu szczytkowego spowoduje odłączenie zasilania, należy skontrolować narzędzie w autoryzowanym serwisie DeWALT.

Dodatkowe prace konserwacyjne

W ekstremalnych warunkach pracy może się gromadzić pył wewnątrz obudowy, tak długo jak długo będzie obrabiany metal. Może to prowadzić do uszkodzenia instalacji ochronnej w maszynie i powstania niebezpieczeństwa zwarcia elektrycznego.

Aby uniknąć gromadzenia się pyłu metalowego wewnątrz maszyny zaleca się czyścić codziennie szczeliny napowietrzające. W tym celu należy:

- wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
- wydmuchnąć suche powietrze pod ciśnieniem poprzez szczeliny napowietrzające.

Przy opisywanych pracach konserwacyjnych należy zakładać okulary ochronne.

Black&Decker

Warunki gwarancji:

Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ściernie, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.

2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:

a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;

b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.

3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:

a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub

b) przestany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;

b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:

a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;

b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.

8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.

9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10. Gwarancją nie są objęte:

a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;

b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black&Decker;

c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;

d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;

e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;


f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH

ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa

tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09



- (CZ) ZÁRUČNÍ LIST (LV) GARANTIJAS TALONS
 (H) JÓTÁLLÁSI JEGY (PL) KARTA GWARANCYJNA
 (LT) GARANTINIS TALONAS (SK) ZÁRUČNÝ LIST



- (CZ) měsíců
 (H) hónap
 (LT) mėn

24

- (LV) mēneši
 (PL) miesiące
 (SK) mesiacov

KG725 KG900 KG915

(CZ) Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(H) Gyári szám	A vásárlás napia	Pecset helye Aláírás
(LT) Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
(LV) Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
(PL) Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
(SK) Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

H

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

LT

Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73

LV

Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591

PL

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

CZ Dokumentace záruční opravy

LV Garantijas remonta dokumentācija

H A garanciális javítás dokumentálása

PL Przebieg napraw gwarancyjnych

LT Garantinių remontų dokumentacija

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási	Hiba jelleg oka	Pecset
	Jótállás új határideje			munkalapszám		Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pieņemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis