



D2811

D2813(K)

D28130


D28132

D28134


D28135(K)

D28141


522101-29 H




A




B1




B2



C1



C2



D

SAROKCSISZOLÓ

D28111/D28113(K)/

D28130/D28132/D28134/D28135(K)/D28141

Szívből gratulálunk

Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette a DEWALTot a professzionális szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok

		D28111	D28113(K)	D28130	D28132	D28134	D28135(K)	D28141
Feszültség	V	230	230	230	230	230	230	230
Felvett teljesítmény	W	850	900	900	1.200	1.100	1.400	1.400
Üresjárati								
fordulatszám	min ⁻¹	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000
Tárcsaátmérő	mm	115	115	125	125	125	125	150
Kihajtótengely		M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Súly	kg	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0

Biztosítékok:

Hálózati biztosító legkisebb értéke 230V készülékeknel

10 Amper

A kezelési utasításban a következő szimbólumok szerepelnek:



Elektromos szerszám használatakor minden tartsa be a kezelési utasítás biztonságtechnikai rendelkezéseit, így elkerülheti a személyi sérülés, a tűzveszély, és a készülék károsodásának lehetőségét.



Elektromos áramütés veszélye.



Tűzveszély!

- A gép üzembe helyezése előtt alaposan olvassa át a kezelési utasítást, és legyen tisztában a készülék működésével.

Leírás (A ábra)

Az Ön DEWALT sarokcsiszolója D28111 / D28113(K) / D28130 / D28132 / D28134 / D28135(K) / D28141 professzionális csiszolási és darabolási alkalmazásokra lett kifejlesztve.

- Be/ki üzemi kapcsoló
- Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
- Védőburkolat
- Oldalfogantyú

D28113(K)/D28130/D28132/D28135(K)/D28141 - Anti-vibrációs oldalfogantyú

Az anti-vibrációs oldalfogantyú további kényelmet biztosít a készülék használatakor, mivel elnyeli a sarokcsiszoló által keletkezett vibrációt.

D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/D28141 - Szerszám nélkül állítható védőburkolat

A szerszám nélkül állítható védőburkolat gyors beállítást tesz lehetővé a készülék üzemeltetése közben, így sokoldalú alkalmazást biztosít.

A csomagolás tartalma

A csomagolás a következőket tartalmazza:

- 1 Sarokcsiszoló
 - 1 Védőburkolat
 - 1 Oldalfogantyú
 - 1 Szorítóperem készlet
 - 1 Körmöskulcs
 - 1 Koffer (csak K-típusoknál)
 - 1 Kezelési utasítás
 - 1 Robbantott ábra
- Győződjön meg arról, hogy a készülék, a részegységek és a tartozékok nem sérültek-e meg a szállítás alkalmával.

D28113(K)/D28130/D28132/D28134/ D28135(K)/D28141 - Porkivető rendszer

A porkivető rendszer megelőzi a por felgyülemlését a védőburkolat és a motor beszívónyílása körül, és minimalizálja a motorházba bejutó por mennyiségét.

Elektromos biztonság

Az elektromotort adott feszültségre terveztek. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!



Ez a készülék EN 50144 szabvány szerint kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges.

Hosszabbító kábel használata

Ha hosszabbító kábel használata szükséges, úgy használjon egy arra jóváhagyott hosszabbító kábelt, ami megfelel a készülék felvett teljesítményének (lásd a műszaki adatoknál). A minimális kábelér 1,5 mm². Erre a célról a hazai előírások szerinti H 07 RN-F jelzésű, 2x1,5 mm², vagy ennél nagyobb keresztmetszetű kábel a megfelelő.

Ha kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ, minden teljes hosszában tekercselje le az üzem

be helyezés előtt.

Továbbá vegye figyelembe az alábbi táblázatban szereplő adatokat.

Kábelméret (mm ²)		Kábel teljesítmény (Amper)					
	0,75						6
	1,00						10
	1,50						15
	2,50						20
	4,00						25
		Kábel hossz (m)					
		7,5	15	25	30	45	60
Volt	Amper	Kábel teljesítmény (Amper)					
230	0-2,0	6	6	6	6	6	6
	2,1-3,4	6	6	6	6	6	6
	3,5-5,0	6	6	6	6	10	15
	5,1-7,0	10	10	10	10	15	15
	7,1-12,0	15	15	15	15	20	20
	12,1-20,0	20	20	20	20	25	-

Összeszerelés és beállítás



Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van kapcsolva.

A védőburkolat fel- és leszerelése (B1 és B2 ábra)

D28111 – Védőburkolat rögzítő csavar (B1 ábra)

- Fektesse a gépet orsójával felfelé néző helyzetben egy asztalra.
- Igazítsa a csapokat (5) a hornyokhoz (6).

- Nyomja a védőburkolatot lefelé, és forgassa el a kívánt állásba.
- Húzza szorosra a rögzítő csavart (7).
- A védőburkolat leszereléséhez oldja a rögzítő csavart.



Soha ne használja a készüléket védőburkolat nélkül.

D28113(K)/D28130/D28132/D28134/ D28135(K)/D28141 – Szerszám nélküli védőburkolat (B2 ábra)

- Fektesse a gépet orsójával felfelé néző helyzetben egy asztalra.
- Oldja a rögzítő zárat (8) és tegye a védőburkolatot (3) az ábra szerint a gépre.

- Igazítsa a csapokat (5) a hornyokhoz (6).
- Nyomja a védőburkolatot lefelé, és forgassa el a kívánt állásba.
- Ha szükséges, növelje a szorítóerőt a csavar (9) meghúzásával.
- Húzza szorosra a rögzítő zárat.
- A védőburkolat leszereléséhez oldja a rögzítő zárat.



Soha ne használja a készüléket védőburkolat nélkül.

A csiszoló- ill. vágótárcsák fel- és leszerelése (C1 és C2 ábra)

- Fektesse a gépet orsójával felfelé néző helyzetben egy asztalra.
- Helyezze a belső peremet (10) az orsóra (11) az ábra szerint (C1 ábra). Ellenőrizze, hogy a perem pontosan a helyén legyen.
- Helyezze a tárcsát (12) a belső peremre (10). Ha a tárcsa közepe süllyesztett, ellenőrizze, hogy a kiemelkedés (13) a belső perem (10) felé nézzen.
- Csavarja a külső peremet (14) az orsóra (11) (C2 ábra).
 - csiszolótárcsa felhelyezésekor a külső szorítóperem (14) kiemelkedő agyrészének a csiszolótárcsa felé kell néznie (A kép).
 - vágótárcsa felhelyezésekor a külső szorítóperem (14) agyrészének kifelé kell mutatnia (B kép).
- Tartsa lenyomva az orsóreteszt (2) és forgassa meg az orsót (11) amíg reteszeldik.
- Szorítsa meg a külső szorítóperemet (14) a körmöskulcs segítségével.
- Engedje el az orsóreteszt.
- A tárcsa eltávolításához tartsa lenyomva az orsóreteszt (2) és oldja a külső szorítóperemet (14) a körmöskulcs segítségével.
- Távolítsa el a külső peremet (14) és a tárcsát.



Soha ne használjon sérült csiszoló vagy vágótárcsát.

Az oldalfogantyú felszerelése (D ábra)

- Szorosan csavarja be az oldalfogantyút (4) a készülék valamelyik oldalán található furatba (14).

Használati utasítás



- Mindig tartsa be a biztonságtechnikai előírásokat és az ide vonatkozó rendszabályokat.

- Biztosítsa, hogy minden csiszolandó vagy darabolandó anyag megfelelően legyen rögzítve.
- Munka közben csak könnyedén nyomja a készüléket. Soha ne gyakoroljon oldalnyomást a csiszoló, ill. a vágótárcsára.
- Ne terhelje túl a készüléket. Ha a készülék felmelegszik, járassa a motort néhány percig terhelés nélkül.

Munkakezdés előtt:

- Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő vágó- vagy csiszolótárcsát. Soha ne használjon kopott tárcsát.
- Ellenőrizze, hogy a belső és külső perem megfelelően legyen rögzítve.
- Ellenőrizze, hogy a csiszoló- vagy vágótárcsa a tartozékon és a készüléken megtalálható nyíllal megegyező irányba forogjon.

A készülék be- és kikapcsolása (A ábra)

- A bekapcsoláshoz nyomja az üzemi be/kikapcsolót (1).
- Folyamatos működéshez, nyomja az üzemi kapcsolót teljesen előre.
- A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi kapcsolót. A készülék kikapcsolásához tartósüzem használat közben, nyomja meg a kapcsoló hátsó részét.



Soha ne kapcsoljon ki terhelés alatt álló készüléket.

Munkavégzés fémekkel

- Ha a készülékkel fém munkaanyagot csiszol vagy vág, mindig ellenőrizze, hogy egy leválasztó transzformátor vagy (FI) hibaáram védelmi kapcsoló megfelelően legyen előkapcsolva megelőzve az elektromos áramütést, melyet a fémforgács okozhat.
- Ha az áramellátást a hibaáram védelmi berendezés lekapcsolja, vigye a készüléket a legközelebbi DEWALT márka szervizbe.



Extrém munkakörülmények között, áramvezető por halmozódhat fel a készülék házban, ha fémmel dolgozik. Ez a készülék védelmi szigetelésében csökkenést eredményezhet, így az elektromos áramütés veszélyét hordozza.

Afémforgács készülékben való felgyülemlésének megakadályozásához, azt ajánljuk, hogy napi szinten tisztítsa a készülék levegőréseit. Lásd „Karbantartás” fejezetben.

Legyezőcsiszoló használata



Figyelem: Fém por gyűlik össze

- Fémtárgyak csiszolásakor a hosszabb ideig tartó legyezőcsiszoló tárcsa használatakor az elektromos áramütés veszélye jelentősen megnő. A veszély csökkentése érdekében, az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy (F1) hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül. Emellett a levegőréseket naponta tisztítsa száraz sűrített levegő segítségével, az alábbi karbantartási előírások figyelembevételével.

Opcionálisan megvásárolható tartozékok

A készülékhez megvásárolható tartozékokról kérjen információt a legközelebbi DeWALT (Black & Decker) szakkereskedőtől.

Karbantartás

Az Ön DeWALT készüléke minimális karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.

Biztonsági szénkefék

A motor automatikusan le fog állni, jelezve, hogy a szénkefék elkoptak, és a készüléknek szervizelésre van szüksége. A szénkefék önállóan nem szervizelhetők. Vigye a készüléket a legközelebbi DeWALT szakszervizbe.



Kenés

Az Ön készüléke nem igényel további kenést.



Tisztítás

Tartsa a készülék levegőréseit tisztán, biztosítsa, hogy minden nyitottak legyenek; és rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy puha ronggyal.

A levegőrések tisztítása

A készülékben keletkező por felgyülemlésének megakadályozásához, a levegőréseket napi rendszerességgel kell tisztítani.

- Áramtalanítsa a készüléket.
- Fújjon száraz sűrített levegőt a levegőréseken keresztül.
- Tisztítsa meg a levegőréseket egy puha ecsettel vagy száraz ronggyal. Tisztításhoz ne használjon fémtárgyat, mivel ez a készülék belsejében sérülést okozhat.

Környezetvédelem



Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszenyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

DeWALT termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi DeWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.

A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.

Általános biztonságtechnikai előírások

Figyelem! Elektromos kéziszerszám használatakor minden tartsa be a helyi biztonságtechnikai rendszabályokat, így megelőzheti a tűzveszélyt, az elektromos áramütés és a személyi sérülések lehetőségét.

Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.

Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információnak.

Az alábbi biztonságtechnikai előírások bármelyikében szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés mind a hálózati, mind az akkumulátoros szerszámokra vonatkozik.

Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, minden csatlakoztassa le a készüléket a hálózati áramforrásról.

1) Munkaterület

- Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.** A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő megvilágításáról.
- Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és gázok közelében.** Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, mely begyűjthetja a port vagy gázt.
- Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket.** Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.

2) Elektromos biztonság

- A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz.** Soha ne változtasson a csatlakozódugón.
Soha ne használjon semmilyen adaptort földelt készülékekkel. Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló aljzat használatával jelentősen csökkenhető az elektromos áramütés kockázata.

- Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).** Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
- Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.** Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
- Bánjon gondosan a kábellel.** Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól és hőtől. minden használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
- A szabadban kizárálag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni.** Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábel és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres hosszabbító kábelt használjon.

3) Személy védelem

- Figyeljen munkájára.** Figyeljen minden arra, amit tesz. Használja az összes érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos baleset előidézője lehet.
- Viseljen védőfelszerelést.** Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, csúszásmentes lábbelit és védősisakot, ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
- Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet.** Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.

- d. **Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.** A munka megkezdése előtt mindenig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
- e. **Álljon biztonságosan.** Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne vesztse el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben.
- f. **Viseljen megfelelő munkaruházatot.** Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja a munkában.
- g. **Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.** Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenhetőek a por okozta veszélyek.

4) Az elektromos kéziszerszám használata és ápolása

- a. **Mindig a megfelelő szerszámot használja.** Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény kategóriójának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
- b. **Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes.** Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javítatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
- c. **Áramtalanítsa a készüléket.** Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet

- cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
 - d. **Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására.** Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermeket elől gondosan elzárt helyen. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén.
 - e. **Ellenőrizze a készülék állapotát.** Használat előtt mindenig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javítatni vagy cseréltetni.
 - f. **A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb és biztonságosabb munkavégzés érdekében.** Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
 - g. **Rögzítse a munkadarabot.** Használjon satut vagy más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és minden keze szabadon marad a gép irányítására.
- #### 5) Javítás
- a. **Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.** Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője lehet.

Kiegészítő biztonsági előírások sarokcsiszolókhöz

- Az Ön Sarokcsiszolója kőzetanyagok és fémek csiszolására és darabolására lett kifejlesztve.



Soha ne daraboljon, vagy csiszoljon olyan könnyűfémet, amely 80% felett tartalmaz magnéziumot, mert az ilyen fém gyúlékony.

- Csak üvegszál-vázas csiszoló- és vágótárcsát használjon.
- Csak sima vagy középen süllyesztett csiszoló- és vágótárcsát alkalmazzon.
- Kizárolag csak a kezelési utasításban ajánlott csiszoló, ill. vágótárcsákat és egyéb tartozékokat használjon.
- Csak olyan csiszoló- ill. vágótárcsákat használjon a készüléken, amelynek megengedett maximális fordulatszáma nagyobb, mint a gép üresjárati fordulatszáma.
- Ne vágjon olyan munkadarabot, amely vastagabb, mint a vágótárcsa maximális vágásmélysége.
- Csak olyan vágó-, ill. csiszoló tárcsát használjon, amelynek műszaki adatai megfelelnek a kezelési utasításban leírtaknak. Ne használjon semmilyen távtartót a tárcsa orsóra szereléséhez.
- Munkakezdés előtt minden ellenőrizze a vágó- vagy csiszolótárcsát. Ne használjon sérült, repedt, kopott vagy más módon sérült tartozékot.
- Ha menetes tárcsát használ, ellenőrizze, hogy a menet elég hosszú legyen a tengely méretének megfelelően.
- Biztosítsa, hogy a csiszoló vagy vágótárcsa megfelelően legyen a készülékre rögzítve.
- Munkakezdés előtt járassa a motort üresjárati fordulatszámon 30 mp-ig biztonságos pozícióban. Állítsa le rögtön a készüléket, ha rendellenes vibrációt vagy egyéb hibát észlel. Ha ez előfordul, ellenőrizze a készüléket, és vigye a legközelebbi márkaszervizbe.
- Soha ne használja a készüléket védőburkolat nélkül.
- Ellenőrizze, hogy a munkadarab megfelelően, biztonságosan legyen alátámasztva.
- Soha ne dolgozzon a készülékkel gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, mely begyűjthatja a gyúlékony anyagokat. Biztosítsa, hogy a használatkor keletkező szikrák ne jelentsenek veszélyt, pl.: a keletkező

szikrák ívében ne tartózkodjon senki, és távolítsa el a gyúlékony anyagokat.

- Mindig olyan pozícióban használja a készüléket, hogy teste ne legyen egyvonalban a tárcsával. Más személyeket tartson távol a munkaterülettől.
- Soha ne használja a vágótárcsát csiszolásra.
- Soha ne nyomja be az orsóreteszt, ha a tárcsa még forgásban van, vagy a motor jár.
- Ügyeljen rá, hogy a motor kikapcsolása után a tárcsa néhány másodpercig még forogni fog.
- A csiszoló és vágótárcsákat minden száraz helyen tárolja.
- Ha poros környezetben dolgozik, rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit. Ha a levegőrések tisztítása válik szükségesre, ne feledje először áramtalanítani a készüléket, majd a tisztításra használjon egy nem fém tárgyat, és ügyeljen rá, hogy ne sértsen meg a készülék belső részeit.
- Mindig viseljen szem és fülvédőt. Lehetőleg viseljen más személyvédelmi felszerelést, mint pormaszk, munkavédelmi kesztyű és védősisakot.

Legyezőcsiszoló használata



Figyelem: Fém por gyűlik össze

- Fémtárgyak csiszolásakor a hosszabb ideig tartó legyezőcsiszoló tárcsa használatakor az elektromos áramütés veszélye jelentősen megnő. A veszély csökkentése érdekében, az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy (FI) hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül. Emellett a levegőréseket naponta tisztítsa száraz sűrített levegő segítségével, az alábbi karbantartási előírások figyelembevételével.

A készüléken található jelzések

A készüléken a következő piktogramok lehetnek:



Használat előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást.



Viseljen védőszemüveget a készülék használatakor.



Viseljen hallásvédőt a készülék használatakor.

Kiegészítő biztonságtechnikai előírások

- Ha a készüléket fémek megmunkálásra alkalmazza, ellenőrizze, hogy a leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmikapcsoló megfeleően be van üzemelve, így megelőzhető a kockázati tényező, melyet a fémpor/forgács okoz.
- Ha az áramellátást megszakítja a hibaáram-védelmikapcsoló, vigye a készüléket a legközelebbi DeWalt szakszervizbe.

Kiegészítő karbantartási intézkedések



Extrém munkakörülmények között áramvezető por gyülhet össze a készülék motorházában, ha fém anyagot munkál meg. Ez a készülék védő szigetelésének a meggyengülését eredménuezheti, és elektromos áramütés kockázatát növeli.

A készülékben keletkező fémpor/forgács felgyülemlésének megelőzsésére, azt ajánljuk, hogy naponta tisztítsa meg a készülék levegőréseit.

Áramtalanítsa a készüléket.

Fújjon száraz sűrített levegőt a levegőrésekbe.



Mindig viseljen védőszemüveget, mialatt ezt a karbantartási lépést végrehajtja.

EU-TANUSÍTÁS



D28111/D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/D28141

DEWALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos szerszámok megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3.

További információért, kérjük, lépjön kapcsolatba a DEWALTTal az alábbi címen, vagy a Magyarországi Képviselettel.

Hangnyomásszint értéke:

		D28111	D28113(K)	D28130	D28132	D28134	D28135(K)	D28141
L _{PA} (hangnyomásszint)	dB(A)	90	89	90	89	89	91	91
L _{WA} (hangteljesítményszint)	dB(A)	101	100	101	100	100	102	102
K _{DA} (hangnyomásszint toleranciafaktor)	dB(A)	5	3	3	3	3	3	3
K _{WA} (hangteljesítmény szint toleranciafaktor)	dB(A)	5	3	3	3	3	3	3

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke:

	D28111	D28113(K)	D28130	D28132	D28134	D28135(K)	D28141	
EN50144 szerint mérve	m/s ²	5,3	7,0	6,0	4,6	7,0	5,2	5,7
EN60745 szerint mérve	m/s ²	10,8 ¹⁾	11,7 ²⁾	10,0 ³⁾	7,7 ⁴⁾	9,6 ⁵⁾	9,4 ⁶⁾	9,7 ⁵⁾

¹⁾ mérésbizonytalanság: 4,3 m/s²

²⁾ mérésbizonytalanság: 4,7 m/s²

³⁾ mérésbizonytalanság: 7,4 m/s²

⁴⁾ mérésbizonytalanság: 3,1 m/s²

⁵⁾ mérésbizonytalanság: 3,9 m/s²

⁶⁾ mérésbizonytalanság: 3,8 m/s²

Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató

Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11

D-65510, Idstein, Németország

DEWALT

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnel az értékes DEWALT készülék megvásárlásához.

Termékeinkre 12 hónapos garanciát biztosítunk.

30 napos cseregarancia

Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától számított 30 napon belül meghibá-sodik és a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra cseréljük.

12 hónapos ingyen szerviz

Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend. szerint végezzi.

a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes garanciális javításra.

c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átirás, valóltan adatok bejegyzése, a jótál-lási jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.

e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla felmutatásával, térités ellenében tudunk pótolni!

f./ A jótállási jegy szabálytalan kiáltítása vagy a fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

2. Nem terjed ki a garancia:

a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.

/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be! /

b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása következteben állt elő.

/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá: meghajtósíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl. /

c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.

d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt javításából eredő hibákra.

e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok használatából adódnak.

3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál érvényesítheti.

Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt költségét a leggazdaságosabban igénybevezető szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásának-megfelelően a szer-vizállomás tériti

/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe küldeni! /

-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

-Ajótállási és szavatosságijogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.

Ezek a következők:

motor illetve állórész, forgórész, elektronika.

4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:

- A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
- a hiba rövid leírását,
- a javítás módját és idő-tartamát,
- a készülék visszaadásának időpontját,
- javítás időtartamával meg-hosszabbított új garanciaidőt

5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát biztosítunk.

6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Gyártó:

DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.

Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.

Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
404-0014

DEWALT
Magyarországi Ker.Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Fax.: 214-6935

IMPORTŐR
ERFAKER KFT:
H-1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801

Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben

Baja	Mofüker Kft.	6500, Szegedi út 9.	Tel.: 79/323-759
Debrecen	Spirál 96 Kft.	4024, Nyugati út 5-7.	Tel.: 52/442-198
Dorog	Tolnai Szerszám Kft.	2510, Heine u. 8.	Tel.: 33/431-679
Kaposvár	Kaposvári kisgépjávító	7400, Fő u. 30.	Tel.: 82/318-574
Karcag	Weld-impex Kft.	5300, Madarasi út 24.	Tel.: 59/311-886
Kecskemét	Németh József	6000, Jókai u. 25.	Tel.: 76/324-053
Kiskunfélegyháza	Elektro-Mercator	6100, Kossuth u. 16.	Tel.: 76/462-058
Nagykanizsa	Új-Technika Kft.	8800, Teleki út 20.	Tel.: 93/310-498
Nyiregyháza	Tóth kisgépszerviz	4040, Vasgyár u. 2/f.	Tel.: 42/504-082
Pécs	Elektrió Kft.	7623, Szabadság u. 28.	Tel.: 72/336-685
Sopron	Profil Motor Bt.	9400, Baross út 12.	Tel.: 99/511-626
Szeged	Edison üzlet –szerviz	6722, Török u. 1/a.	Tel.: 62/426-833
Székesfehérvár	Kisgépcenter Bt.	8000, Széna tér 3.	Tel.: 22/340-026
Szolnok	M-Edison üzlet-szerviz	5000,Szapári u.9.	Tel.: 56/422-298
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u. 29.	Tel.: 94/317-579
Tápiószecső	Ács Imre	2251, Pesti út 46.	Tel.: 29/446-615

KICSERÉLT FÓDARABOK JEGYZÉKE

Szelvény száma	Kicsérél fődarab		Kicsérél fődarab új jótállás határideje	Dátum aláírás / PH
	Megnevezése	Száma		

JÓTÁLLÁSI JEGY

DEWALT

..... tipusú gyártási számú termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Gyártó neve, címe:


Importáló neve, címe: ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200..... hó nap.

..... /P.H./ aláírás


Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:.....	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:.....	Típus:.....
Hiba oka:	Gyártási szám:.....
Javítási mód/dátum.:	Eladás kelte: 200..... hónap
Visszaadás időpontja:.....	Eladó szerv:.....
A jótállás új határideje:..... /P.H./ aláírás
Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás
..... /P.H./ aláírás /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:.....	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:.....	Típus:.....
Hiba oka:	Gyártási szám:.....
Javítási mód/dátum.:	Eladás kelte: 200..... hónap
Visszaadás időpontja:.....	Eladó szerv:.....
A jótállás új határideje:..... /P.H./ aláírás
Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás
..... /P.H./ aláírás /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:.....	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:.....	Típus:.....
Hiba oka:	Gyártási szám:.....
Javítási mód/dátum.:	Eladás kelte: 200..... hónap
Visszaadás időpontja:.....	Eladó szerv:.....
A jótállás új határideje:..... /P.H./ aláírás
Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás
..... /P.H./ aláírás /P.H./ aláírás

D28111 ---- A SMALL ANGLE GRINDER 1



©

D28141 ---- A SMALL ANGLE GRINDER 1



CZ**ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

DEWALT®

CZ

měsíců

H

hónap

12**PL**

miesiący

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje
H	Gyári szám	A vásárlás napja
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży
SK	Číslo série	Dátum predaja

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-14300 Praha 4
 Tel.: 00420 2 444 03 247
 Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550, 1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális- és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Obozowa 61
 01-418 Warszawa
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 33 551 10 63
 Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis